## Fotodokumentation

## Als Besprechungsvorlage

KiTa Wirbelwind, Hallschlag

Register Nr. 2020-1001

Datum: 15.10.2020

Umfang: 9 Seiten



**FotoNr.: 1** Datei: K1600\_P1030403 erstellt am: 07.10.2020 Dacheindeckung Berliner Welle asbestfrei



**FotoNr.: 2** Datei: K1600\_P1030404 erstellt am: 07.10.2020 Flüssigabdichtung auf diesem Untergrund sehr schwierig.

Siehe Risse in der Substanz.



**FotoNr.: 3** Datei: K1600\_P1030405 erstellt am: 07.10.2020 Stockschrauben im Wasserlauf!!!



FotoNr.: 4 Datei: K1600\_P1030407 erstellt am: 07.10.2020 Längsriss bis in die Substanz.



**FotoNr.: 5** Datei: K1600\_P1030408 erstellt am: 07.10.2020 Abplatzung, das geht weiter bei Frost.



**FotoNr.: 6** Datei: K1600\_P1030412 erstellt am: 07.10.2020 Dachneigung 16°.



**FotoNr.: 7** Datei: K1600\_P1030420 erstellt am: 07.10.2020 Eine von vielen Stellen, wo der Marder reinkommt, auch über die Bäume.



**FotoNr.: 8** Datei: K1600\_P1030424 erstellt am: 07.10.2020 Grenze der Dampfsperre, dahinter bauphysikalische Verfärbungen.



**FotoNr.: 9** Datei: K1600\_P1030425 erstellt am: 07.10.2020 Hier endet die Dampfsperre.



**FotoNr.: 10** Datei: K1600\_P1030431 erstellt am: 07.10.2020 Gitterverstärkte PE Unterspannbahn.



**FotoNr.: 11** Datei: K1600\_P1030434 erstellt am: 07.10.2020 Marderkot!! Eine von sehr vielen Stellen.



FotoNr.: 12 Datei: K1600\_P1030439 erstellt am: 07.10.2020 Wärmedämmung vom Marder zerwühlt.



FotoNr.: 13 Datei: K1600\_P1030445 erstellt am: 07.10.2020 Wasserschaden.



FotoNr.: 14 Datei: K1600\_P1030447 erstellt am: 07.10.2020

Massiver Marderschaden.