

## BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

<b>Gremium:</b>	Ortsgemeinderat	<b>Datum:</b>	27.03.2020
<b>Behandlung:</b>		<b>Aktenzeichen:</b>	
<b>Öffentlichkeitsstatus</b>	öffentlich	<b>Vorlage Nr.</b>	
<b>Sitzungsdatum:</b>	11.03.2020	<b>Niederschrift:</b>	11/OGR/041

### Anfragen / Verschiedenes

#### Toilette im Gemeindehaus

Die Magnetventile an den Urinalen im Gemeindehaus sind beide defekt, so dass das Wasser ständig fließt. Die Firma Schmitz Haustechnik aus Bolsdorf hat mitgeteilt, dass diese Ventile nicht mehr hergestellt werden und somit auch nicht mehr über den Ersatzteilhandel zu beziehen sind.

Eine Anfrage der Ortsgemeinde bei der Herstellerfirma Villeroy und Boch ergab, dass diese Ventile nicht als Einzelteil beschafft werden können, sondern das gesamte Urinal auszutauschen ist. Kosten pro Stück ca. 900,00 Euro.

Dieser Kostenansatz ist für Ortsgemeinde nicht akzeptabel. Es soll daher nach anderen Alternativen (evtl. anderer Hersteller) gesucht werden.